

1

Case
particuliere stookolietank
dinsdag 12 juni 2007
HINP Jan Theys
Milieupolitie Turnhout

Foto's afvalstoffen



Wat is geen RABA?



Labokast



Afvalwater of Afvalstof















**Case incident particuliere
stookolietank**

- Oproep gladde weg
- Brandweer reeds ter plaatse
- Feiten
 - Problemen met ondergrondse stookolietank
 - Bovengrondse opslagtank geplaatst
 - Bewoner hevelt mazout over naar bovengrondse opslagtank



- Bewoner verlaat de plaats
- Slangbreuk waardoor stookolie over de oprit naar de straat loopt
- Bewoner bemerkt het incident en begint met de schoonmaak



- Schoonmaak houdt in dat bewoner met een hogedrukreiniger zijn oprit begint te cleanen



- Resultaat schoonmaakactie
 - Spiegelgladde rijbaan
 - Verontreiniging privé en openbaar domein



- PV wordt opgesteld
- Nazorg bodem wordt afgegraven





Digitale Milieu-nieuwsbrief® van de VVSG Jaargang 2007 - nr. 4 - 21 mei 2007

7. PARTICULIERE STOOKLIETANKS: MEER CONTROLE MAAR NOG GEEN DATABANK

Gemeenten moeten meer stooklietanks gaan controleren, en de stookolieleveranciers zullen alsnog zorgen voor een databank ervan. Dat zei minister Peeters in de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement op 22 maart 2007.

Particuliere stooklietanks moeten regelmatig gekeurd worden. Gemeenten kunnen in principe controleren of particuliere stooklietanks recentelijk zijn gekeurd (zie art. 6.1.0.3, § 2 Vlarem II), maar hebben geen zicht op waar er stooklietanks zijn en welke er afgekeurd werden (rode dop).

Particuliere stooklietanks zijn geen ingedeelde inrichting, dus de bewoner heeft er geen melding of vergunning voor nodig. Stooklietanks zijn daarom niet automatisch gekend bij de overheid. Daarom hadden de stookolieleveranciers in een milieubeleidsafspraken met de Vlaamse overheid beloofd een databank van stooklietanks op te maken. Die databank is er nooit gekomen, maar de minister belooft: *"We zullen ook de nodige inspanningen doen om dat engagement ook effectief te laten nakomen."*

Anderzijds moeten rode doppen (negatief afgelopen keuringen) niet gemeld worden aan de gemeente of aan de OVAM maar wel aan de Afdeling Water (zie art. 6.5.5.3 en 6.5.7.2 Vlarem II). Van november 2000 tot november 2004 werden in totaal 213 rode doppen gemeld aan de afdeling Water. In principe mag er dan geen stookolie geleverd worden, maar, volgens de parlementsleden die de vraag stelden, wordt die maatregel veelal omzeild door de leveranciers.

Tenslotte is de olifantendracht van het saneringsfonds voor particuliere stooklietanks nog niet voorbij. **Ondertussen is de sanering van lekkende tanks voor de OVAM geen prioriteit.** (zie Vlaamse ombudsdiens, Jaarverslag 2005, p. 79-80)

Misschien kan de periodieke controle van de stooklietank opgenomen worden in het energieprestatiecertificaat dat binnenkort bij elke verkoop zal verplicht zijn? Of bij de controle van de stookketel zelf (zie nieuw besluit daarover: B.Vl.Reg. 08.12.2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, B.S., 27.04.2007 Inforum 218724).

VVSG-contact voor gemeenten: Steven Verbanck tel. 02-2115612
