



tankvloer niet OK
(benzine onder
luifel)



tankvloer niet OK
(rooster te kort bij
pompen)



art. 5.17.3.5
identificatieplaat ?



overvulbeveiliging en groene dop OK



bouwovertreding



groenstrook 5 m ?



nog vragen ?